


Contact **ROINÉ Axel** technicien milieux aquatiques
axelroine@bocage-mayennais.fr Tél : 02.43.05.37.86 // 06.21.96.46.13

Localisation de la parcelle concernée : en jaune



Données Générales

	Propriétaire	Locataire et/ou Exploitant	Bassin versant	Airon
Nom Prénom	PONTMAIN Commune		Code Masse d'eau	FRHR347
Lieu-dit	4 RUE SAINT-ANNE		Cours d'eau en rive	La Futaie Droite
CP Commune	53220 PONTMAIN		Observateur	ROINE Axel
Contact	02 43 05 06 45		Date d'observation	20/03/2025

Données physiques

Code entité	96	97	100	
Désordre	Arbre tombe dans le lit	Arbre penche au-dessus du lit	Arbre tombe dans le lit	
Type	Cepée	Cepée	Cepée	
Essence	Saule	Saule	Saule	
Diamètre	Moyen (30 - 60 cm)	Moyen (30 - 60 cm)	Moyen (30 - 60 cm)	
Conséquence	Risque d'embâcle	Risque d'embâcle	Embâcle et erosion de berge	
Ecoulement	Total	Total	Partiel	

Préconisations - Illustrations

CODE ENTITE	PRECONISATION	PHOTO
96	Recepage de l'arbre	
97	Recepage de l'arbre	
100	Recepage de l'arbre et retrait de l'embacle	

Service Environnement
Surveillance renforcée des cours d'eau
Campagne 2025


Commune : Saint Mars sur la Futaie (53220)
Parcelle n° Chemin pédestre 16 des Chesneaux 0
Code FICHE : 2025_ST_MARS_F_19

Contact ROINÉ Axel_ technicien milieux aquatiques

axelroine@bocage-mayennais.fr

Tél : 02.43.05.37.86 // 06.21.96.46.13

Localisation de la parcelle concernée : en jaune



Données Générales

	Propriétaire	Locataire et/ou Exploitant	Bassin versant	Airon
Nom Prénom	PONTMAIN Commune		Code Masse d'eau	FRHR347
Lieu-dit	4 RUE SAINT-ANNE		Cours d'eau en rive	La Futaie Droite
CP Commune	53220 PONTMAIN		Observateur	ROINE Axel
Contact	02 43 05 06 45		Date d'observation	20/03/2025

Données physiques

Code entité	103	104	105	106
Désordre	Arbre tombe dans le lit			
Type	Haut jet	Cepee	Haut jet	Cepee
Essence	Hetre	Non defini	Non defini	Autre
Diamètre	Moyen (30 - 60 cm)			
Conséquence	Risque d'embacle	Embacle	Embacle	Risque d'embacle
Ecoulement	Total	Total	Partiel	Total

Préconisations - Illustrations

CODE ENTITE	PRECONISATION	PHOTO
103	Retrait de l'arbre	
104	Recepage de l'arbre et retrait de l'embacle	
105	Retrait de l'arbre	
106	Retrait de l'arbre	

Service Environnement
Surveillance renforcée des cours d'eau
Campagne 2025


Commune : Saint Mars sur la Futaie (53220)
Parcelle n° Chemin pédestre 16 des Chesneaux 0
Code FICHE : 2025_ST_MARS_F_20

Contact **ROINÉ Axel** technicien milieux aquatiques

axelroine@bocage-mayennais.fr

Tél : 02.43.05.37.86 // 06.21.96.46.13

Localisation de la parcelle concernée : en jaune



Préconisations - Illustrations

CODE ENTITE	PRECONISATION	PHOTO
107	Retrait de l'arbre	 A photograph showing a river flowing through a dense forest. Several large, fallen trees are阻塞在河中，部分倒向水面，部分横跨水流。水呈深褐色，阳光透过树叶洒在水面上。
112	Retrait de l'arbre	 A photograph showing a river flowing through a forest. A large, fallen tree trunk lies across the river, partially submerged in the water. The surrounding area is dense with trees and foliage.